

ABSTRAK

Yayasan Yoseph merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sekolah St. Agnes Surabaya adalah salah satu sekolah yang berdiri dalam Yayasan Yoseph. Sekolah St. Agnes Surabaya berlokasi di Jalan Mendut No.7 Surabaya. Sekolah ini menjadi salah satu sekolah favorit di Surabaya. Sebagai salah satu sekolah favorit di Surabaya, sekolah ini terus berusaha meningkatkan mutu agar dapat lebih bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Fasilitas sekolah juga menjadi prioritas untuk diperhitungkan. Pihak sekolah merealisasikan membangun *Sport Hall* dengan tujuan siswa-siswa dapat berolahraga dengan nyaman, baik dalam kondisi hujan maupun panas dan dapat digunakan untuk sarana pagelaran seni, pesta atau acara sekolah dan lain-lain. Selain itu *Sport Hall* dibangun untuk menghasilkan keuntungan berupa dana bagi pihak yayasan, hal ini dapat dilakukan dengan cara menyewakan *Sport Hall* ini kepada pihak luar.

Penelitian ini diawali dengan pengamatan awal terhadap kondisi kerja (selama proses pembangunan *Sport Hall*) di *Sport Hall* dan kondisi sarana *Sport Hall*. Setelah mendapat beberapa hal yang dapat dijadikan dasar pembahasan, maka diadakan wawancara secara langsung dengan pihak manajemen yayasan dan pekerja pembangunan *Sport Hall* untuk mendapat informasi sejelas-jelasnya. Kemudian dilakukan penyebaran kuesioner berkaitan dengan kondisi lingkungan kerja dan sarana *Sport Hall* untuk mendapat data akurat yang dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut.

Dari hasil wawancara dan kuesioner, masalah yang dihadapi selama proses pembangunan *Sport Hall* adalah beberapa kondisi lingkungan kerja yang kurang baik seperti panas, pengap, kotor, bising dan sirkulasi udara kurang baik. Sedangkan masalah yang dihadapi setelah pembangunan *Sport Hall* selesai adalah kondisi sarana *Sport Hall* yang kurang baik seperti kebersihan dan kelengkapan fasilitas WC/kamar mandi, kenyamanan tribun, pintu keluar/masuk gedung kurang besar dan rumit, sirkulasi gedung kurang baik dan kejelasan papan nilai (yang dipakai selama ada pertandingan).

Untuk mengatasi masalah kondisi lingkungan kerja perlu dilakukan beberapa perbaikan terhadap kondisi lingkungan kerja, diantaranya adalah pemasangan tanda-tanda peringatan bahaya, pemakaian alat-alat pelindung kerja berupa sarung tangan, *helm* proyek, masker, sepatu *boot* dan meningkatkan pengawasan terhadap disiplin kerja pekerja.

Untuk mengatasi masalah kondisi sarana *Sport Hall* perlu dilakukan beberapa perbaikan terhadap sarana *Sport Hall*, diantaranya adalah membuat kartu *checklist* kebersihan dan memasang cermin pada tiap wastafel untuk WC/kamar mandi, pemasangan tanda peringatan dan petunjuk untuk keamanan dan informasi gedung, membuat jalur antrian untuk masuk ke dalam gedung, menambah 2 buah kipas angin dan memasang 2 buah *exhaust fan* kolowa tipe LR54-3D dengan ukuran 146x146x90cm pada dinding belakang *Sport Hall* untuk sirkulasi gedung dan menambah papan nilai *digital* atau memindah letak papan nilai manual yang semula di sebelah kanan ke sebelah kiri. Perhitungan untuk *exhaust fan* dan PHA (pada tahap pembangunan *Sport Hall*) berguna untuk pembangunan berikutnya, yaitu pembangunan biara.

Dari perbaikan yang dilakukan, kemudian disurvei ke pengguna dan semua mengemukakan bahwa perbaikannya lebih baik.