

ABSTRAK

Perusahaan Roti Bahagia yang berlokasi di kota Pamekasan merupakan industri rumah tangga yang bergerak dalam bidang industri roti. Seiring dengan meningkatnya persaingan, maka perusahaan perlu mempertahankan segmen pasarnya dengan semakin meningkatkan produktivitas perusahaan.

Masalah yang terjadi adalah perusahaan tidak memiliki bagian-bagian atau departemen-departemen yang terstruktur, tidak adanya sistem informasi yang tepat dan sistem dokumentasi dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu perlu diadakan penyusunan struktur organisasi dengan mendeskripsikan tugas dari masing-masing personil dan diadakan perancangan Sistem Informasi Manajemen agar roda perusahaan dapat berjalan dengan terarah dan terstruktur. Selain masalah diatas, saat ini fasilitas kerja yang disediakan oleh perusahaan tidak ergonomis. Hal ini dapat dilihat dari pengumpulan data melalui kuesioner yang meliputi data keluhan sakit dan penilaian operator terhadap fasilitas kerja yang disediakan.

Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan adalah merancang struktur organisasi, mendeskripsikan tugas dari setiap personil, memahami sistem dan prosedur yang ada, memperbaiki dan menganalisis sistem dan prosedur, perancangan sistem dokumentasi, mengumpulkan data dan merancang perbaikan fasilitas kerja.

Perancangan perbaikan fasilitas kerja meliputi perancangan kursi operator, pemberian alas untuk duduk, pemasangan *cyclone* dan memasang radio atau tape sebagai fasilitas tambahan. Kursi operator dirancang berdasarkan data dimensi tubuh operator.

Pada akhirnya dapat diperoleh sistem informasi yang lebih efektif dan pembagian tugas yang jelas dan lebih terstruktur, sehingga perusahaan dapat dijalankan oleh subsistem yang terkendali oleh sistem. Dan dari hasil perhitungan setelah dilakukan perbaikan fasilitas kerja didapatkan adanya kenaikan output sebesar 10.9 %. Disamping itu, dari hasil kuesioner terlihat adanya penurunan keluhan akan rasa sakit yang dirasakan oleh operator pada bagian tubuh tertentu.